

サンヨー-GHP A01-P31

エラーコード	状況	故障内容
A01	エンジン油圧異常	
A02	エンジンオイル異常	
A03	エンジン過回転異常	
A04	エンジン低回転異常	
A05	イグニッション電源異常	
A06	エンジン起動失敗	
A08	エンスト	
A09	エンジン過負荷	
A10	排ガス温度高	
A11	エンジン油面異常	
A12	スロットル異常	
A13	燃料調整弁異常	
A14	油圧スイッチ異常	
A15	スタータ電源出力短絡	
A16	スタータロック	
A17	CT異常(スタータ電流検出異常)	

エラーコード	状況	故障内容
A19	ワックス三方弁異常	
A20	冷却水温度高	
A21	冷却水レベル異常	
A22	冷却水ポンプオーバーホールロード	
A23	クランク角センサ異常	
A24	カム角センサ異常	
A26	失火異常	
A27	触媒温度異常	
E01	リモコン受信不良	
E02	リモコン送信不良	
E03	室内機がリモコン(集中)からの受信不良	
E04	室内機が室外側からの受信不良	
E05	室内機が室外側への送信不良	
E06	室内機が室内側からの受信不良	
E07	室内機が室内側への送信不良	
E08	室内機アドレス重複設定	
E09	親リモコン複数台設置	
E11	室内基板が信号出力からの受信不良	
E12	自動アドレス中により、自動アドレス開始禁止	
E13	室内機がリモコンへの送信不良	
E15	台数が少ない	
F01	室内熱交換器入口温度センサ異常	
F02	室内熱交換器中間温度センサ異常	
F03	室内熱交換器出口温度センサ異常	
F04	コンプレッサ出口温度センサ異常	
F06	室外熱交換器入口温度センサ異常	
F07	室外熱交換器出口温度センサ異常	
F08	室外機温度センサ異常	
F10	室内吸込温度センサ異常	
F11	室内吹出温度センサ異常	
F12	コンプレッサ入口温度センサ異常	
F13	冷却水温度センサ異常	
F14	エンジンルーム温度センサ異常	
F16	コンプレッサ入出口圧力センサ異常	

F18	排ガス温度センサ異常
F20	クラッチコイル温度センサ異常
F29	室内不揮発性メモリ(EEPROM)異常
F30	時計機能(RTC)異常
F31	室外不揮発性メモリ(EEPROM)異常
L02	室内外機種の不一致(GHP以外の機器接続あり)
L03	グループ制御の親機複数設置
L04	系統(室外機)アドレスの重複設定
L05	室内機優先重複設定 優先室内機
L06	室内機優先重複設定 優先室内機以外
L07	個別制御室内機へのグループ配線あり
L09	室内機能力未設定
L10	室外機能力設定
L13	室内機機種設定不良
L15	室内機ペアリング異常(ダブルアウトペアリング異常)
P01	室内送風機異常
P02	燃料ガス圧低下
P03	コンプレッサ吐出 高
P04	冷媒高圧SW作動
P05	電源逆相(欠相)
P06	冷却水不足又はエンジンオーバーヒート
P07	エンジン始動失敗、途中停止
P08	エンジンオイル不足
P09	室内機天井パネルコネクタ接続不良
P10	室内機フロースイッチ作動
P14	O2 センサ作動
P15	完全冷媒ガス欠
P19	四方弁ロック異常
P20	冷媒高圧異常
P21	コンプレッサオイル差圧異常
P22	室外機送風機(インバータ)異常
P31	グループ制御異常

エラーコード	状況	故障内容
	オイル点検→エンジンオイル交換時間	
	点検→クラッチ異常	
	フィルター→フィルター目詰まり警報(リモコンのみ)	